

## Come installare X-Camme

### Sommario

Come installare X-Camme .....	1
Office 32 bit .....	2
Visual Basic 6 .....	3
Driver per licenza su dongle USB.....	7
Disinstallazione di eventuali versioni precedenti di X-Camme .....	10
Installazione di X-Camme .....	11
Due processi di Excel .....	13
Menu X-Camme su Excel .....	14
Versioni personalizzate di X-Camme o licenza su Mac-Address .....	16
Licenza su Dongle Matrix.....	17


01/06/2020 12:03:59

## Office 32 bit


X-Camme richiede Microsoft Excel a 32 bit

Se Windows è a 32 bit, Office è già a 32 bit

Se Windows è a 64bit, assicurarsi che Office sia a 32 bit



altrimenti installare la versione di Office a 32 bit






## Visual Basic 6

X-Camme richiede le librerie di Visual Basic 6.





Fino alla versione di Windows XP, l'installazione di X-Camme non richiedeva particolari accorgimenti.

Dalla versione di Windows Vista in poi, è necessario installare vb6.


Eseguire come amministratore il file SETUP.EXE dalla cartella "1 vb6" del pacchetto di installazione di X-Camme (chiavetta USB o zip scompattato). Se non avete il DVD di installazione di Visual Basic 6.0 né avete ricevuto il pacchetto di installazione di X-Camme, scrivete a [info@turci.biz](mailto:info@turci.biz)



lasciare vuoto il numero di serie (non verrà utilizzato il pacchetto Visual Studio, ma solo le librerie) e procedere con le altre schermate




Dare OK ai messaggi successivi fino a questa videata, in cui selezionare "Custom"




Selezionare solo Visual Basic 6.0


Togliere il segno di spunta da tutte le altre voci, anche se compaiono messaggi di avvertimento (a X-Camme servono solo le librerie di Visual Basic, non l'applicazione Visual Studio)



Se dopo qualche minuto non compare questo messaggio, probabilmente VS6Installer è stato eseguito senza i privilegi di amministratore: terminare l'applicazione acmesetup.exe o setup.exe dal task manager. Altrimenti cliccare su OK



Non installare altri componenti




## Driver per licenza su dongle USB


X-Camme con licenza su dongle USB (chiavetta blu), richiede i driver Matrix dongle.



Eseguire il relativo setup dalla cartella “2 Matrix dongle” del pacchetto di installazione di X-Camme (chiavetta USB o zip scompattato). Il file è scaricabile anche da questo link



[http://www.matrix-lock.com/download/mxwin260\\_32\\_64\\_e.zip](http://www.matrix-lock.com/download/mxwin260_32_64_e.zip)








Se windows dovesse chiedere conferma dell'installazione, considerare attendibile il software



## Disinstallazione di eventuali versioni precedenti di X-Camme

Se eventuali versioni di X-Camme fossero ancora presenti sul PC, disinstallarle completamente.



Usare IObit Uninstaller in casi di problemi




## Installazione di X-Camme

A questo punto, è possibile installare X-Camme.


Eseguire il setup con i privilegi di amministratore dalla cartella “3 X-Camme” del pacchetto di installazione di X-Camme (chiavetta USB o zip scompattato)




Ignorare questo eventuale messaggio



Al termine dell'installazione verrà eseguito Excel, in cui comparirà il menu X-Camme




dalla funzione “About” si può visualizzare la versione




## Due processi di Excel

Su alcune installazioni di windows, Excel parte ogni volta con due processi, uno visibile e l'altro nascosto. Quello nascosto impedisce la corretta esecuzione di X-Camme.




Già eseguendo la funzione "About", X-Camme potrebbe accorgersi di questa problematica e tentare di risolverla. Se non dovesse risolverla automaticamente, provare con la funzione "chiudi altri Excel". In caso negativo, terminare il secondo processo dal task manager: è quello che ha la stringa "/automation -Embedding" nella riga di comando




## Menu X-Camme su Excel

Se dovesse scomparire il menu X-Camme da Excel, è possibile ripristinarlo da Opzioni | Componenti aggiuntivi


Selezionare gestisco “Componenti aggiuntivi COM” e cliccare su “Vai...”



Riattivare il segno di spunta a fianco di Camme




Se non dovesse neppure comparire la voce Camme, cliccare su Aggiungi e selezionare il file camme.dll presente nella cartella “C:\Program Files (x86)\X-Camme”




## Versioni personalizzate di X-Camme o licenza su Mac-Address

Per richiedere la licenza di X-Camme sull'indirizzo fisico della scheda di rete (mac-address), cliccare su About



e inviare il codice indicato al fornitore di X-Camme



La licenza su mac-address, la licenza demo 30gg o eventuali personalizzazioni di X-Camme risiedono nel file camme.dll.

L'eventuale nuova file camme.dll va a sostituire quello già presente nella cartella "C:\Program Files (x86)\X-Camme"



## Licenza su Dongle Matrix

Se la licenza di X-Camme è su dongle Matrix, occorre inserire il dongle nella porta USB prima di eseguire Excel con X-Camme. Il dongle va rimosso solo dopo aver chiuso Excel



**Il dongle USB blu non è una chiavetta USB visibile come disco esterno.**

**Il dongle USB NON contiene files**

**Il dongle USB NON è visibile nelle risorse del computer**

**Il dongle USB è visibile solo fra i dispositivi**

